

Apple iPhone 3Gs touch connector on mainboard

Apple iPhone 3Gs touch connector on mainboard

Apple iPhone 3Gs PCB su scheda madre connettore 2]

CODICE del Prodotto: IP000157

Questo componente è necessario se si è rovinato il connettore che è saldato sulla scheda madre del iPhone 3Gs.
Occorre fare una microsaldatura per rimpiazzare il connettore guasto con questo nuovo.

