

Apple iPhone 5 Tail Dock Connector for iPhone 5



CODICE del Prodotto: IPAIPH5TC



Apple iPhone 5 lightning Tail Connector Repair Replacement
Apple iPhone 5 lightning Connettore Dock ricarica e accesso dati
Codice: IPAIPH5TC

N.B.: Su questo ricambio trovate inoltre le seguenti parti:

1. Il microfono con cui conversate/parlate al telefono
2. L'antenna per la ricezione del segnale
3. L'antenna Bluetooth
4. Il circuito cuffie
5. I due dentini del contatto del tasto Home
6. Il connettore di ricarica lightning

E' un prodotto OEM, quindi le altre parti vanno tolte dalla precedente cover e montate da personale esperto. Se avete bisogno di piccole minuterie di ricambio, chiedetecele al telefono o per email info@iphoneassist.it e vi faremo il prezzo per farvele avere in 24-48 ore.