

TouchScreen poco reattivo con zone che non rispondono o dead strip

Un cliente chiede:

Salve iphoneassist

Io ho un problema al touch screen, il "dead strip"

Una fascia rettangolare del vetro/touch è reattiva quando vuole.

Secondo lei è un prema software o hardware?

Se sostituisco il vetro/touch con uno nuovo, tornerà tutti a posto?

Grazie

Cordiali saluti

La risposta di iphoneassist:

Salve, può essere sia l'uno che l'altro problema, quindi bisognerebbe fare un'attenta analisi e vedere da che dipende.

per cercare di risolvere la cosa via software c'è da modificare il file General.plist ovvero il telefono deve essere jailbrekato

Se è attivo Cydia sul suo telefono deve collegarsi a lui via SHSH oppure con altri software (esempio. iPhone Data Suite) e aggiungere al file General.plist queste righe:

```
<dict>  
<key>cell</key>  
<string>PSLinkCell</string>  
<key>label</key>  
<string>Touch</string>  
</dict>
```

Il touchscreen diventerà più sensibile e potrebbe ritornare la funzionalità della zona poco sensibile al tatto.

Se il problema è Hardware lei sostituendo il vetro con touchscreen dovrebbe risolvere il suo problema.

Cordiali saluti